

"Baszta Czarownic" - roboty budowlano - renowacyjne schodów frontowych Baszty przy ul. Fr. Nullo 8 w Słupsku

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty zewnętrzne - renowacja schodów frontowych</b>					
1	KNR 19-01 0315/03 wyd.I 1996-97		Naprawa uszkodzonych 4-5 cegieł z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1 cegły		
			3	miejsce	3,00
				razem	miejsce 3,00
2	KNR 19-01 0314/06 wyd.I 1996-97		Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 1,00m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły		
			(1,0*2,20)+(2,0*1,0)+(1,70*1,30)	miejsce	6,41
				razem	miejsce 6,41
3	KNR 19-01 0315/07 wyd.I 1996-97		Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu ponad 1,00m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1 cegły -50% cegły nowej		
			1,0*2,80	m2	2,80
				razem	m2 2,80
4	KNR 0-17 2608/01 wyd.I 2000		Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian murowych -Alkuitex Fasadereiniger - paste		
			(1,80*3,0*2)+(1,40*3,0*0,5*2)+(1,0*1,80)+(5,03*1,80*0,5)+(1,50*1,80*0,5*2)-(1,50*3,0)-3	m2	16,53
				razem	m2 16,53
5	KNR 19-01 0828/01 wyd.I 1996-97		Wykucie starych spoin w murach gładkich z cegły zabytkowej		
			16,53-(4,48+6,61)	m2	5,44
				razem	m2 5,44
6	KNR 19-01 0827/01 wyd.I 1996-97		Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej- 100%		
			(1,80*3,0*2)+(1,40*3,0*0,5*2)+(1,0*1,80)+(5,03*1,80*0,5)+(1,50*1,80*0,5*2)-(1,50*3,0)-3	m2	16,53
				razem	m2 16,53
7	KNR 19-01 0643/01 wyd.I 1996-97		Impregnacja dwukrotna metodą smarowania ścian ceglanych o powierzchni do 2m2 - schodów i stopni		
			(1,80*3,0*2)+(1,40*3,0*0,5*2)+(1,0*1,80)+(5,03*1,80*0,5)+(1,50*1,80*0,5*2)-(1,50*3,0)-3	m2	16,53
				razem	m2 16,53
8	KNR 19-01 0918/05 wyd.I 1996-97		Przemurowanie posadzki z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej na płask		
			2,0	m2	2,00
				razem	m2 2,00
9	KNR 19-01 0828/01 wyd.I 1996-97		Wykucie starych spoin w stopniach schodów z cegły klinkierowej		
			(8*(0,27+0,16)*1,25)+(12*(0,30+0,16)*1,20)+(4*(0,30+0,16)*1,15)+(1,55*2,25)+(1,0*1,25)	m2	17,78
				razem	m2 17,78
10	KNR 19-01 0827/01 wyd.I 1996-97		Spoinowanie stopni schodów z cegły klinkierowej		
			jak poz 22 17,78	m2	17,78
				razem	m2 17,78
11	KNR 4-01 1306/01 wyd.III 1999		Analogia: Demontaż balustrad schodowych oraz powtórny montaż		
				szt	2,00
12	KNR 4-01 1301/04 wyd.III 1999		Analogia: Wymiana kotw średnio ozdobnych balustrad schodowych		
			10+14	szt	24,00
				razem	szt 24,00

"Baszta Czarownic" - roboty budowlano - renowacyjne schodów frontowych Baszty przy ul. Fr. Nullo 8 w Słupsku

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość	
13	KNR 4-01 0519/02 wyd.III 1999		Naprawa uszczelnienia słupków balustrad polegające na uszczelnieniu środkami silikonowymi do 0,1m2  2*4			
					szt	8,00
				razem	szt	8,00
14	KNR 4-01 1212/08 wyd.III 1999		Malowanie dwukrotne farbą olejną słupków i balustrad z prętów ozdobnych - farbą czarną mat.  5*1,4*2			
					m2	14,00
				razem	m2	14,00